

Obec:	Obec Běchary Běchary 5, 507 32 Kopidlno IČO: 00271322		
PROTOKOL O KONTROLE Zařízení a povrch dětského hřiště – provozní kontrola	Ev. číslo:	2/2018	
	Perioda:	1 až 3 měsíce (nebo dle výrobce)	
	Předpis:	ČSN EN 1176-1 ČSN EN 1176-7	
Způsob kontroly:	dle výrobce – technický stav, vizuální, ochranná zařízení	Provádí:	pověřená osoba
Předmět kontroly:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zařízení dětského hřiště – houpačky, kolotoče, skluzavky ▪ povrch dětského hřiště 			
Kontrola musí být prováděna oprávněnou a pověřenou osobou (podle Organizační směrnice, nebo v souladu s pokyny výrobce) proškolenou a seznámenou. Úroveň kvalifikace se bude měnit podle požadované činnosti.			
Provozní kontrola:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ podrobnější kontrola než běžná vizuální kontrola, je zaměřená na kontrolu provozuschopnosti a stability zařízení ▪ provádí se v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce ▪ typické kontroly zahrnují posouzení opotřebení ▪ příklady bodů provozní kontroly jsou: čistota, volný prostor zařízení, jakost úpravy základních povrchů, nechráněné základy, ostré okraje, chybějící části, nadměrné opotřebení (pohyblivých částí), soudržnost a celistvost konstrukce ▪ zvláštní pozornost je třeba věnovat částem uzavřeným na celou dobu životnosti a zařízení, kde stabilita spočívá na jednom sloupu 			

Datum	Označení a umístění zařízení	Výsledek kontroly, zjištěné závady	Kontrolu provedl / podpis	S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště
16. 8. 2018	sestava Hrádek	bez závad provozuschopné	Vizualnt	22. 8. 2018	
16. 8. 2018	pískoviště	bez závad provozuschopné	Vizualnt	22. 8. 2018	
16. 8. 2018	houpačky	list závad	Vizualnt	22. 8. 2018	14. 9. 2018
16. 8. 2018	pružinové houpadlo	list závad	Vizualnt	27. 8. 2018	14. 9. 2018
16. 8. 2018	lanová pyramida	bez závad provozuschopné	Vizualnt	22. 8. 2018	
16. 8. 2018	kolotoč	list závad	Vizualnt	22. 8. 2018	14. 9. 2018
16. 8. 2018	prolézačka Paravan	bez závad provozuschopné	Vizualnt	22. 8. 2018	
16. 8. 2018	infopanel	bez závad provozuschopné	Vizualnt	22. 8. 2018	
16. 8. 2018	malovací tabule	bez závad provozuschopné	Vizualnt	27. 8. 2018	

Viz. list závad

List závad dětského hřiště – kontrola provedena dne 16. 8. 2018

1. U houpačky je poškozená sedací část – vznik ostré hrany.



2. Na kolotoči vznikají nebezpečné okraje vlivem kroucení dřevěných částí.



3. Pružinové houpadlo (pes) má uvolněné dřevěné části (spoj hlavy a sedátka).



Po odstranění zjištěných závad je možné uvedené hrací prvky používat.

V Jičíně dne 27. 8. 2018

.....
Michal Vagenknecht