


| | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Obec: | Obec Běchary Běchary 5, 507 32 Kopidlno IČO: 00271322 | | |
| PROTOKOL O KONTROLE Zařízení a povrch dětského hřiště – provozní kontrola | Ev. číslo: | 2/2020 | |
| | Perioda: | 1 až 3 měsíce (nebo dle výrobce) | |
| | Předpis: | ČSN EN 1176-1 ČSN EN 1176-7 | |
| Způsob kontroly: | dle výrobce – technický stav, vizuální, ochranná zařízení | Provádí: | pověřená osoba |
| Předmět kontroly: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ zařízení dětského hřiště – houpačky, kolotoče, skluzavky ▪ povrch dětského hřiště | | | |
| Kontrola musí být prováděna oprávněnou a pověřenou osobou (podle Organizační směrnice, nebo v souladu s pokyny výrobce) proškolenou a seznámenou. Úroveň kvalifikace se bude měnit podle požadované činnosti. | | | |
| Provozní kontrola: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ podrobnější kontrola než běžná vizuální kontrola, je zaměřená na kontrolu provozuschopnosti a stability zařízení ▪ provádí se v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce ▪ typické kontroly zahrnují posouzení opotřebení ▪ příklady bodů provozní kontroly jsou: čistota, volný prostor zařízení, jakost úpravy základních povrchů, nechráněné základy, ostré okraje, chybějící části, nadměrné opotřebení (pohyblivých částí), soudržnost a celistvost konstrukce ▪ zvláštní pozornost je třeba věnovat částem uzavřeným na celou dobu životnosti a zařízení, kde stabilita spočívá na jednom sloupu | | | |

| Datum | Označení a umístění zařízení | Výsledek kontroly, zjištěné závady | Kontrolu provedl / podpis | S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis | Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště |
|------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| 2. 6. 2020 | sestava Hrádek | list závad | <i>Vyhl</i> | 2.6.2020 <i>Vyhl</i> | 16.6.2020 <i>Vyhl</i> |
| 2. 6. 2020 | pískoviště | bez závad provozuschopné | <i>Vyhl</i> | 2.6.2020 <i>Vyhl</i> | |
| 2. 6. 2020 | houpačky | bez závad provozuschopné | <i>Vyhl</i> | 2.6.2020 <i>Vyhl</i> | |
| 2. 6. 2020 | pružinové houpadlo | bez závad provozuschopné | <i>Vyhl</i> | 2.6.2020 <i>Vyhl</i> | |
| 2. 6. 2020 | lanová pyramida | list závad | <i>Vyhl</i> | 2.6.2020 <i>Vyhl</i> | 16.6.2020 <i>Vyhl</i> |
| 2. 6. 2020 | kolotoč | bez závad provozuschopné | <i>Vyhl</i> | 2.6.2020 <i>Vyhl</i> | |
| 2. 6. 2020 | prolézačka Paravan | bez závad provozuschopné | <i>Vyhl</i> | 2.6.2020 <i>Vyhl</i> | |
| 2. 6. 2020 | infopanel | bez závad provozuschopné | <i>Vyhl</i> | 2.6.2020 <i>Vyhl</i> | |
| 2. 6. 2020 | malovací tabule | bez závad provozuschopné | <i>Vyhl</i> | 2.6.2020 <i>Vyhl</i> | |

Viz. list závad

List závad dětského hřiště – kontrola provedena dne 2. 6. 2020

1. Sestava Hrádek – vyčnívající částí vrutů.



2. Sestava Hrádek – poškozené madlo u skluzavky.



3. Lanová pyramida – chybějící kryt spoje – ostrá část spojovacího materiálu (šroubu).
Doplnit kryt spoje lan.



Po odstranění zjištěných závad je možné uvedené hrací prvky používat.

V Jičíně dne 2. 6. 2020

Michal Vagenknecht
odborný poradce BOZP a PO
Třešňová 1261, Jičín 506 01
mobil: 605 745 510 / 70881855

.....
Michal Vagenknecht