

Zákazník: Obec Běchary

Zhotovitel: Marek Kysilka
Polní 272
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 46738312
DIČ: CZ6710051458



PROTOKOL O ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLE (OTK) ZABUDOVANÉHO A PŘENOSNÉHO TĚLOVÝCHOVNÉHO NÁŘADÍ, SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A HERNÍCH PRVKŮ

Na základě metodického pokynu **MŠMT č.j. 22 784/03-II/2** a evropských norem **ČSN EN 1176** a **ČSN EN 1177**, byla provedena pravidelná roční odborná technická kontrola vašeho zabudovaného a přenosného tělovýchovného nářadí, sportovních zařízení a herních prvků.

Protokol číslo: 2025/161

1/Nedílnou součástí protokolu o OTK je soupis náčiní/prvků, ale také seznam provedených prací

2/Veškeré kontrolované tělovýchovné nářadí je provozu schopné k termínu provádění kontroly dle záznamu v kartě tělovýchovného nářadí

3/Zvláště se zdůrazňuje povinnost odstranit z místa provozu nářadí, které bylo odborným technikem určeno jako „PROVOZU NESCHOPNÉ“, a které se již nesmí nadále používat

4/Za způsob prací a oprav jiných firem zhotovitel nenese zodpovědnost

5/Odborná technická kontrola **nezbavuje provozovatele povinnosti před použitím tělovýchovného nářadí toto překontrolovat – dle Metodického pokynu MŠMT č.j.29159/2001-26 či 12, a dle Směrnice o povinnostech cvičitele**

6/Zhotovitel seznámil statutárního zástupce s povinností provádět OTK v tělocvičnách odbornou firmou minimálně jedenkrát v období nepřesahujícím dvanáct měsíců

7/Platnost odborné technické kontroly je do **6.5.2026**



Kysilka M. - Sportservis
Polní 272 463 03 Stráž nad Nisou
Tel.: 602 404 950
IČ: 46738312, DIČ: CZ6710051458

V Liberci dne 6.5.2025
Za Sportservis
Marek Kysilka

Zákazník: Obec Běchary

Zhotovitel: Marek Kysilka
Polní 272
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 46738312
DIČ: CZ6710051458

Příloha OTK

Herní prvky dětské hřiště

Nářadí	Počet	OTK	Kontrola/Oprava
Herní sestava hrad nástupiště, tunel, skluzavka	1	A-bez závad	kontrola
Lanová pyramida	1	A-bez závad	kontrola
Kreslicí tabule	1	A-bez závad	kontrola
Pískoviště s krycí sítí	1	A-bez závad	kontrola, hniloba v sedáku pískoviště, doporučuji provést výměnu vyhnílého prkna, závada není nebezpečná
Kolotoč	1	A-bez závad	kontrola, zastaralý typ prvku, používat pouze pod dohledem
Herní prvek „Z“ žebřík, lano, hrazda	1	A-bez závad	kontrola
Pružinové houpadlo	1	A-bez závad	kontrola
Vahadlová houpačka	3	A-bez závad	kontrola, zastaralý typ prvku, používat pouze pod dohledem

Poznámky:

- Herní prvky jsou označeny certifikačními štítky
- Herní prvky a dopadové plochy odpovídají stávajícím normám
- Provozní řád je vyvěšen



Kysilka M. - Sportservis
Polní 272, 463 03 Stráž nad Nisou
Tel.: 602 404 950
IČ: 46738312, DIČ: CZ6710051458