

<b>Obec:</b>	Obec Běchary Běchary 5, 507 32 Kopidlno IČO: 00271322	
<b>PROTOKOL O KONTROLE</b> <b>Zařízení a povrch dětského hřiště</b> <b>– provozní kontrola</b>	Ev. číslo:	2/2019
	Perioda:	1 až 3 měsíce (nebo dle výrobce)
	Předpis:	ČSN EN 1176-1 ČSN EN 1176-7
Způsob kontroly:	dle výrobce – technický stav, vizuální, ochranná zařízení	Provádí: pověřená osoba
<b>Předmět kontroly:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zařízení dětského hřiště – houpačky, kolotoče, skluzavky</li> <li>▪ povrch dětského hřiště</li> </ul>		
Kontrola musí být prováděna oprávněnou a pověřenou osobou (podle Organizační směrnice, nebo v souladu s pokyny výrobce) proškolenou a seznámenou. Úroveň kvalifikace se bude měnit podle požadované činnosti.		
<b>Provozní kontrola:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podrobnější kontrola než běžná vizuální kontrola, je zaměřená na kontrolu provozuschopnosti a stability zařízení</li> <li>▪ provádí se v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce</li> <li>▪ typické kontroly zahrnují posouzení opotřebení</li> <li>▪ příklady bodů provozní kontroly jsou: čistota, volný prostor zařízení, jakost úpravy základních povrchů, nechráněné základy, ostré okraje, chybějící části, nadměrné opotřebení (pohyblivých částí), soudržnost a celistvost konstrukce</li> <li>▪ zvláštní pozornost je třeba věnovat částem uzavřeným na celou dobu životnosti a zařízení, kde stabilita spočívá na jednom sloupu</li> </ul>		

Datum	Označení a umístění zařízení	Výsledek kontroly, zjištěné závady	Kontrolu provedl / podpis	S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště
23. 8. 2019	sestava Hrádek	list závad	<i>V. Janda</i>	4.9. <i>V. Janda</i>	9.9. <i>V. Janda</i>
23. 8. 2019	pískoviště	bez závad provozuschopné	<i>V. Janda</i>	4.9. <i>V. Janda</i>	
23. 8. 2019	houpačky	bez závad provozuschopné	<i>V. Janda</i>	4.9. <i>V. Janda</i>	
23. 8. 2019	pružinové houpadlo	bez závad provozuschopné	<i>V. Janda</i>	4.9. <i>V. Janda</i>	
23. 8. 2019	lanová pyramida	list závad	<i>V. Janda</i>	4.9. <i>V. Janda</i>	9.9. <i>V. Janda</i>
23. 8. 2019	kolotoč	bez závad provozuschopné	<i>V. Janda</i>	4.9. <i>V. Janda</i>	
23. 8. 2019	prolézačka Paravan	list závad	<i>V. Janda</i>	4.9. <i>V. Janda</i>	9.9. <i>V. Janda</i>
23. 8. 2019	infopanel	bez závad provozuschopné	<i>V. Janda</i>	4.9. <i>V. Janda</i>	
23. 8. 2019	malovací tabule	bez závad provozuschopné	<i>V. Janda</i>	4.9. <i>V. Janda</i>	

Viz. list závad

Líst závad dětského hřiště – kontrola provedena dne 23. 8. 2018

1. Sestava Hrádek – poškozená část u klouzačky.



2. Lanová pyramida – chybějící kryt spoje – ostrá část spojovacího materiálu (šroubu).  
Doplnit kryt spoje lan.




3. Prolézačka Paravan – nutno dotáhnout spoje upevnění žebříku.



Po odstranění zjištěných závad je možné uvedené hrací prvky používat.

V Jičíně dne 2. 9. 2019

Michal Vagenknecht  
odborný poradce BOZP a PO  
Třešňová 1261, Jičín 506 01  
mobil: 605 745 710, IC: 71881855

  
.....  
Michal Vagenknecht